

SPEC No: SPC-175

## 시 방 서 (Specification)

품명: Flat Area Sensor

규격: SFA Series

#### 표지포함 12매

결	작 성	검 토	승 인
재	오건찬 2024.12.04	-	국중근 12.04

# **산일 센서주식회사** 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 481 (성곡동)

TEL: 031)319-2867 FAX: 031)432-2164

E-Mail: ssales@sanilsensor.com



							Flat A	Area S	ensor	•				
모두	델 명	SFA- 0802	SFA- 1202	SFA- 1602	SFA- 2002	SFA- 2402	SFA- 2802	SFA- 3202	SFA- 3602	SFA- 4002	SFA- 4402	SFA- 4802	SFA- 5202	SFA- 5602
광 🖁	축 수	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56
검출꼭	폭(mm)	140	220	300	380	460	540	620	700	780	860	940	1020	1100
광축	·피치							20mm	1					
검출	거리		전	过환 Sw	vitch 선	[택(Sho	ort mo	de : 0.	1~1m,	Long	mode	: 1~2r	m)	
전원	l전압						DC 12	2~24V	±10%					
소비	전류					투	/수광기	각 70	0 AmC	하				
제어	출력						10	0mA, 2	24V					
동직	형태	1광축 이상 차광시 ON												
응딥	시간	20	20ms 이하 30ms 이하 45ms 이하				하		60ms	이하				
검출	물체					Ø4	0mm	이상의	불투딩	병체				
<del></del>	투광부		전원표시등 : 적색(정상동작시 점등)											
표 시	101	에러표시등 : 황색(에러 발생시 점등)												
- 등	수광부		안정(에러)표시등 : 황색(정상동작시 점등, 동기선 단선시 점멸)											
	101				동작:	표시등	: 적색	(1광축	이상 :	차광시	점등)			
투광용	용 광원						적외	LED(94	10nm)					
보호	회로				전원	역접4	누 보호	회로, 딁	출력단	락 보호	회로			
사용주	위온도		동직	¦시 : -´	10~55°	C, 보존	<u>-</u> 시 : -	20~60	°C(단,	결로 및	J 결빙	이 없을	를 것) -	
사용주	위습도				동작	시 : 40	~85%	RH, 보	존시 :	35~95	%RH			
사용주	위조도				태양공	<sup>}</sup> : 10,0	000lx C	기하, 조	명광 :	3,000	x 이하			
절연	l 저항				2	0Μ0	이상(D	C500V	Megg	jer 기급	<u>E</u> )			
내경	전 압					AC	1,000\	V 50/6	0Hz 1	분간				
내	충 격				2m :	자유낙	하 X,Y,	Z 각 병	방향 3호	회(포장	상태)			
내경	진 동	10~55Hz 복진폭 1.5mm X,Y,Z 각 방향 2시간												
	인즈	240Vp, 주기 16ms, 펄스 1us(노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 노이즈)						)						
보호	구조	IP40												
케(	이 블							4C, 2m 3C, 2m						
재	질		<del></del> _	케이스	: 알루	미늄, 성	상하커!	버 : AB	S(GF20	)%), 전	면창 :	자색P	C	



							Flat A	Area S	ensor	•				
모두	델 명	SFA- 0404	SFA- 0604	SFA- 0804	SFA- 1004	SFA- 1204	SFA- 1404	SFA- 1604	SFA- 1804	SFA- 2004	SFA- 2204	SFA- 2404	SFA- 2604	SFA- 2804
광 측	축 수	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
검출꼭	푹(mm)	120	200	280	360	440	520	600	680	760	840	920	1000	1080
광축	취기							40mm	l					
검출	거리		전환 Switch 선택(Short mode : 0.1~1m, Long mode : 1~2m)											
전원	l전압						DC 12	2~24V	±10%					
소비	전류					투	/수광기	각 70	)mA 0	하				
제어	출력						10	0mA, 2	24V					
동작	형태					1	광축 0	상 차	광시 C	N				
응답	시간	20ms 이하 30ms 이하												
검출	물체		Ø60mm 이상의 불투명체											
丑	투광부		전원표시등 : 적색(정상동작시 점등)											
시	, 0 ,	에러표시등 : 황색(에러 발생시 점등)												
등	수광부		안정(에러)표시등 : 황색(정상동작시 점등, 동기선 단선시 점멸)											
					동작:	표시등	: 적색	(1광축	이상 :	차광시	점등)			
-	용 광원							LED(94						
	회로							회로, 출						
	위온도		동직	¦시 : -´	10~55°	C, 보존	- : -: -	20~60	°C(단,	결로 및	Į 결빙	이 없을	을 것)	
	위습도							RH, 보						
	위조도				-	•		기하, 조		•		•		
	!저항				2			C500V		<u> </u>	<u>E)</u>			
	전 압						-	V 50/6						
	충 격							Z 각 병						
-	진 동 	10~55Hz 복진폭 1.5mm X,Y,Z 각 방향 2시간												
-	·이즈 	240Vp, 주기 16ms, 펄스 1us(노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 노이즈)						)						
보호	구조	IP40												
케(	이 블							4C, 2m 3C, 2m						
재	질		<del></del>	케이스	: 알루	미늄, 성	상하커!	버 : AB	S(GF20	)%), 전	면창 :	자색P	C	



							Flat A	Area S	ensor	1				
모두	델 명	SFA- 0306	SFA- 0406	SFA- 0606	SFA- 0706	SFA- 0806	SFA- 1006	SFA- 1106	SFA- 1206	SFA- 1406	SFA- 1506	SFA- 1606	SFA- 1806	SFA- 1906
광 측	축 수	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19
검출꼭	룩(mm)	120	180	300	360	420	540	600	660	780	840	900	1020	1080
광축	취기							60mm						
검출	거리		전	过환 Sw	ritch 선	[택(Sho	ort mo	de : 0.	1~1m,	Long	mode	: 1~2r	m)	
전원	l전압						DC 12	2~24V	±10%					
소비	전류					투	/수광기	각 70	)mA 0	하				
제어	출력						10	0mA, 2	24V					
동작	형태					1	광축 0	상 차·	광시 C	N				
응답	시간	20ms 이하 25ms 이하												
검출	물체		Ø80mm 이상의 불투명체											
丑	투광부		전원표시등 : 적색(정상동작시 점등)											
시	101	에러표시등 : 황색(에러 발생시 점등)												
등	수광부		안정(에러)표시등 : 황색(정상동작시 점등, 동기선 단선시 점멸)											
					동작:	표시등	: 적색	(1광축	이상 :	차광시	점등)			
-	용 광원							LED(94						
	회로							회로, 출						
	위온도		동직	\시 : -´	10~55°	C, 보존	- : -: -	20~60	°C(단,	결로 및	Į 결빙	이 없을	을 것)	
	위습도							RH, 보						
	위조도				-	•		기하, 조		•				
	!저항				2			C500V			<u>E)</u>			
	전 압						-	V 50/6						
	충 격							Z 각 병						
	진 동 	10~55Hz 복진폭 1.5mm X,Y,Z 각 방향 2시간												
-	·이즈 	240Vp, 주기 16ms, 펄스 1us(노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 노이즈)						)						
보호	구조	IP40												
케(	이 블							4C, 2m 3C, 2m						
재	질			케이스	: 알루	미늄, 성	상하커니	버 : AB	S(GF20	)%), 전	면창 :	자색P	С	




							Flat A	Area S	ensor	•				
모두	델 명	SFA- 0208	SFA- 0308	SFA- 0408	SFA- 0508	SFA- 0608	SFA- 0708	SFA- 0808	SFA- 0908	SFA- 1008	SFA- 1108	SFA- 1208	SFA- 1308	SFA- 1408
광 측	축 수	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
검출목	푹(mm)	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040
광축	·피치							80mm						
검출	거리		전	过환 Sw	ritch 선	[택(Sho	ort mo	de : 0.	1~1m,	Long	mode	: 1~2r	m)	
전원	전압						DC 12	2~24V	±10%					
소비	전류					투	/수광기	각 70	)mA 0	하				
제어	출력						10	0mA, 2	24V					
동작	형태					1	광축 0	상 차·	광시 C	N				
응답	시간			15	5ms 0	하					20ms	이하		
검출	물체		Ø100mm 이상의 불투명체											
丑	투광부	전원표시등 : 적색(정상동작시 점등)												
시	101	에러표시등 : 황색(에러 발생시 점등)												
등	수광부		안정(에러)표시등 : 황색(정상동작시 점등, 동기선 단선시 점멸)											
					동작:	표시등	: 적색	(1광축	이상 :	차광시	점등)			
-	용 광원							LED(94						
	회로							회로, 출						
	위온도		동직	¦시 : -´		•		20~60			-	이 없을	을 것)	
	위습도							RH, 보						
	위조도				-	•		기하, 조		•		•		
	저항				2			C500V		<u> </u>	<u>E)</u>			
	전 압						-	/ 50/6						
	충 격							Z 각 병						
-	진 동 					-		.5mm :		-	-			
-	.이즈	240Vp, 주기 16ms, 펄스 1us(노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 노이즈)						)						
보호	.구조	IP40												
케(	이 블							4C, 2m 3C, 2m						
재	질		,	케이스	: 알루	미늄, 성	상하커니	버 : AB	S(GF20	)%), 전	면창 :	자색P	С	



## <u>제어출력 회로도</u>

#### - NPN 출력 -




Note 1) 동기 신호선의 연결이 + 전원이나 GND에 연결되지 않도록 하십시오.

2) 공급 전원의 GND와 투광기, 수광기의 GND를 공통으로 연결하여 사용하십시오.




#### <u>동작차트</u>

#### - 투광기 -




#### - 수광기 -

#### 1광축 이상 차광시 ON(Dark ON, A Type)




#### 1광축 이상 입광시 ON(Light ON, B Type)






## <u>접속도</u>



색상	신호선의 명칭						
7770	수광기	투광기					
갈색	+V(12~24V DC)	+V(12~24V DC)					
백색	동기신호	동기신호					
청색	0V	0V					
흑색	OUT	-					

## <u>표시등</u>



투광기	상태
전원표시등	적색(통전시 점등)
에러표시등	황색(에러 발생시 점등)

수광기	상태
안정(에러) 표시등	황색(정상 동작시 점등, 동기선(SYNC) 단선시 점멸)
동작표시등	A-Type (Dark ON) : 적색(차광시 점등) B-Type (Light ON) : 적색(입광시 점등)




## <u>스위치 모드</u>

스위치		OFF(좌) ■	ON(우) 🔳	내용
0N 1	1	Long mode (검출거리 1~2m)	Short mode (검출거리 0.1~1m)	검출거리 변경
3 4	2	Dark ON	Light ON	동작모드 변경

※ 스위치 3번, 4번은 사용하지 않습니다.

## <u>외형 치수</u>



모델명	A (총 길이)	B (고정홀 간격)	C (검출폭)	D (광축피치)
SFA-0802	190	180	140	
SFA-1202	270	260	220	
SFA-1602	350	340	300	
SFA-2002	430	420	380	
SFA-2402	510	500	460	
SFA-2802	590	580	540	
SFA-3202	670	660	620	20
SFA-3602	750	740	700	
SFA-4002	830	820	780	
SFA-4402	910	900	860	
SFA-4802	990	980	940	
SFA-5202	1070	1060	1020	
SFA-5602	1150	1140	1100	



모델명	A (총 길이)	B (고정홀 간격)	C (검출폭)	D (광축피치)
SFA-0404	190	180	120	
SFA-0604	270	260	200	1
SFA-0804	350	340	280	1
SFA-1004	430	420	360	
SFA-1204	510	500	440	1
SFA-1404	590	580	520	1
SFA-1604	670	660	600	40
SFA-1804	750	740	680	1
SFA-2004	830	820	760	
SFA-2204	910	900	840	1
SFA-2404	990	980	920	
SFA-2604	1070	1060	1000	1
SFA-2804	1150	1140	1080	1
SFA-0306	190	180	120	
SFA-0406	270	260	180	1
SFA-0606	350	340	300	1
SFA-0706	430	420	360	1
SFA-0806	510	500	420	1
SFA-1006	590	580	540	1
SFA-1106	670	660	600	60
SFA-1206	750	740	660	
SFA-1406	830	820	780	1
SFA-1506	910	900	840	
SFA-1606	990	980	900	
SFA-1806	1070	1060	1020	
SFA-1906	1150	1140	1080	1
SFA-0208	190	180	80	
SFA-0308	270	260	160	
SFA-0408	350	340	240	
SFA-0508	430	420	320	
SFA-0608	510	500	400	
SFA-0708	590	580	480	
SFA-0808	670	660	560	80
SFA-0908	750	740	640	
SFA-1008	830	820	720	
SFA-1108	910	900	800	
SFA-1208	990	980	880	
SFA-1308	1070	1060	960	
SFA-1408	1150	1140	1040	




## <u>고장진단 및 조치방법</u>

	현상	조치방법
투광	상태표시등 소등	케이블 연결 상태 또는 전원공급 상태를 점검 하십시오.
기	에러표시등 점등	투광기의 광축이 1광축 이상 고장시 점등합니다. → 투광기를 교체 하십시오.
	안정(에러)표시등 소등	케이블 연결 상태 또는 전원공급 상태를 점검 하십시오.
수 광 기	안정(에러)표시등 점멸	동기선의 연결 상태 또는 투광기 전원공급 상태를 점검 하십시오. 상기 조치 후에도 문제가 발생하면 센서를 교체 하십시오.
	안정표시등 점등, 동작표시등 동작 무	광축을 조정하거나 전면창을 마른 헝겊으로 가볍게 닦아 주십시오. 상기 조치 후에도 문제가 발생할 시에는 센서를 교체 하십시오.

## <u>설치 방법</u>

- 주변에 광택이 있는 물체가 근접한 설치 환경에서의 슬림형 에리어 센서 이격 거리 -





#### 사용자 주의사항

■ 안전 확보를 위하여 아래 사항을 반드시 지켜 주십시오.

#### ◎ 배선 시

- 1) 사용 전원전압을 초과하여 사용하지 마십시오. 사용전압 범위 이상의 전압을 인가하거나 교류전원을 인가하면 파열이나 소손 될 우려가 있습니다.
- 2) 시판되는 전원 공급 장치를 사용할 때에는 FG(프레임그라운드) 및 G(그라운드)를 접지하여 주십시오. 접지하지 않을 경우 전원 노이즈로 인한 오동작의 우려가 있습니다.
- 3) 설치 및 교환할 때에는 반드시 전원전압을 차단하여 주십시오.

#### ◎ 부하

부하는 사용전류 및 전압 범위를 초과하여 사용하지 마십시오.